

Berieselungsstöcke: Handhabung Schieber

In letzter Zeit wurden vermehrt Schäden an Berieselungsstöcken festgestellt, die auf unsachgemässen Gebrauch zurückzuführen sind.

Die Benutzer werden gebeten, Schieber während der Berieselungszeit ganz zu öffnen, respektive ausserhalb dieses Zeitraums vollständig zu schliessen.

Wir bitten um Kenntnisnahme.

Törbel, 08. Mai 2025

Die Gemeindeverwaltung

