

Revision Handfeuerlöcher

Die Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) empfiehlt, Handfeuerlöcher nach Herstellernorm (Minimax alle 3 Jahre) auf ihre Einsatzbereitschaft hin zu kontrollieren.

Um die damit verbundenen Kosten, für Sie, möglichst niedrig zu halten ist unser Servicetechniker an folgendem Tag, ab 08.00h bis 12.00h und 13.00 bis 17.00h, für Sie vor Ort.

Datum: Mittwoch den 24.Oktober 2018

Ort: Werkhof, Törbel

Sie dürfen Ihr Löschgerät, gezeichnet mit Name, Adresse und Telefonnummer beim Standort abgeben.

Die Feuerlöcher müssen **spätestens am 24.10.2018 bis 17.00h** abgeholt werden.

Spezial-Revisionstarif pro Feuerlöcher (inkl. 7.7% MwSt.) Fr. 51.00

- inkl. periodisch zu ersetzende Dichtungen.
- exkl. defekte oder fehlende Bestandteile, Neufüllungen und Kontrolletikette

Normal-Revisionstarif pro Handfeuerlöcher (inkl. 7.7%) Heimservice Fr. 60.31

- *exkl. defekte, fehlende Bestandteile, Dichtungen, Neufüllungen und Kontrolletiketten*

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Minimax AG, Visp
& Gemeindeverwaltung Törbel